

Зведена таблиця застосування GTY- P

Переріз, мм ²	Кількість жил	1.0			1.5			2.5			4.0			6.0		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.0	1		4	6	6		6	6	6/10	10						
	2	4	6	6	6	6	6/10	6	10	10						
	3	6	6		6	6	10	6	10							
1.5	1	6	6	6		6	6/10	6	6/10	10						
	2		6	6	6	6/10	10	6/10	10	10/16	10	10				
	3	6	6/10	10	6/10	10	10	6/10	10	16	10	16	16			
2.5	1	6	6	6	6	6/10	6/10	6	10	10/16	10	10	16	10		
	2	6/10	10	10	6/10	10	10	10	10	16	10	16		16		
	3	10	10		10	10/16	16	10/16	16	16		16		16		
4.0	1					10	10	10	10		10		16			25
	2					10	16	10	16	16		16		16	25	
	3						16	16			16		25	16	25	
6.0	1							10	16	16		16	16			25
	2											25	25		25	
	3										25			25		

1. Розділіть дроти, які хочете з'єднати на дві групи за перерізом.
2. Зліва (вертикально): Оберіть переріз першої групи дротів та їх кількість (1, 2 або 3).
3. Зверху (горизонтально): Оберіть переріз другої групи дротів та їх кількість.
4. Знайдіть точку перетину.
5. Число в клітинці — це розмір гільзи (номінальний внутрішній переріз), який вам підійде.
- Зазначений номінальний переріз відповідає сумарному перерізу всіх проводів, що з'єднуються .